



ООО «Техстрой»
ИНН 7702561874 КПП 773401001
ОГРН 1057746768969 ОКПО 77469977

123458, Москва, ул. Твардовского, д.12
тел.: 8 (499) 290-59-95
e-mail: client@oootechstroy.ru
http://www.oootechstroy.ru

Исх. № _____ от «25» апреля 2019 г.

Генеральному директору
ООО «Модтфил - Сервис»
Абасову Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на модернизацию лифтов

Прошу выставить коммерческое предложение на модернизацию лифтов мод. "СитиЛифт" зав. №№СЛ0551, СЛ0552, СЛ0549, СЛ0550, установленных в многоквартирном доме по адресу г. Москва, ул. Твардовского, д.2, корп.5.

В результате проведенных работ по модернизации лифтового оборудования в отношении перечисленных лифтов должно быть обеспечено:

1. Сокращение времени межэтажного разъезда между смежными этажами:
 - а) уменьшение времени набора номинальной скорости после старта кабины;
 - б) уменьшение времени торможения кабины до полной остановки;
 - в) возникающие перегрузки не должны превышать допустимых СНиП значений;
 - г) динамические нагрузки на лифтовое оборудование не должны нарушать целостность конструкции оборудования и влиять на безопасность эксплуатации.
2. Исключение холостых остановок лифтов:
 - а) при одновременном вызове на этаже двух групп лифтов (1 группа – 3 лифта, 2 группа – 1 лифт) должен происходить сброс (отмена) первого вызова;
 - б) исключение движения лифтовой кабины без груза при нажатии кнопки приказа из кабины лифта.

С уважением,
Главный инженер ООО «Техстрой»

Ситник М.Ю.